


## **VOVÓ ANITA ALIMENTOS**

### **1) FOTOS DAS COBERTURAS APÓS APLICAÇÃO DE TRATAMENTO TERMOACÚSTICO:**





**2) MEDIÇÕES DA TEMPERATURA NA COBERTURA ANTES DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - HORÁRIO às 13 HS**



**3) MEDIÇÃO DA TEMPERATURA NA COBERTURA APÓS APLICAÇÃO DO SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO - HORARIO às 13 HS**

